

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
г. Самара**

№ 40

23 июня 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта:

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Содействие», г. Самара, ул. Врубеля, д. 17, помещение 5

1.2. Полный почтовый адрес объекта

443011, г. Самара, а/я 4040

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание на 1 этаже, 242,8 кв. м,

наличие прилегающего земельного участка нет

1.4. Год постройки здания 2015

Дата последнего капитального ремонта не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего не назначен

капитального не назначен

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

2.1. Название организации (учреждения) - полное юридическое наименование - согласно Уставу:

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Содействие»

2.2. Юридический адрес организации:

443086 г. Самара, ул. Врубеля, д.17, помещение 5

телефон: 8 (846) 211-02-07

e-mail: info@noudposodeistvie.ru

2.3. Основание для пользования объектом:
(оперативное управление, аренда, собственность) собственность

2.4. Форма собственности:
(государственная, негосударственная) негосударственная

2.5. Территориальная принадлежность:
(федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

2.6. Вышестоящая организация:

не имеется

2.7. Адрес вышестоящей организации:

не имеется

телефон: *не имеется*

e-mail: *не имеется*

3. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

3.1. Сфера деятельности:

(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

3.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту:
(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети, взрослые трудоспособного возраста

3.3. Категории обслуживаемых инвалидов:
образование

3.4. Виды оказываемых услуг:

образование

3.5. Форма оказания услуг:
(на объекте с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

3.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день)
(вместимость, пропускная способность) 20 человек

3.7. Участие в исполнении ИПРА нет

ребенка-инвалида нет

4. Состояние доступности объекта

4.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Трамвай:

№ 2 Постников Овраг → Юнгородок (трамвай)

№ 13 Постников Овраг → Костромской пер.

№ 23 Постников Овраг → Постников Овраг

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту	да
4.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:	
4.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта:	200 м
4.2.2. Время движения (пешком)	2 мин
4.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути:	да
4.2.4. Перекрестки:	нерегулируемые
4.2.5. Информация на пути следования к объекту:	нет
4.2.6. Перепады высоты на пути:	да
Их обустройство для инвалидов на коляске:	да

4.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания<*>

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <***>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с умственными нарушениями	ДУ

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<***> указывается один из вариантов ответа:

"А" (доступность всех зон и помещений - универсальная);

"Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

"ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

"Нет" (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.

4.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*>					Для всех категорий маломобильных групп населения <***>
		К	О	С	Г	У	
		для передвигающихся на креслах-колясках	с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	с нарушениями зрения	с нарушениями слуха	с умственными нарушениями	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДУ
2.	Вход в здание	НЕТ	ДУ	ДП	ДП	ДП	НЕТ
3.	Пути движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП	ДП	ДУ	ДП	ДП	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ	ДП	ДП	ДП	ДП	ДЧ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДП	ДУ
8.	Все зоны и участки <***>	НЕТ	ДУ	ДУ	ДП	ДП	НЕТ

<*> Указывается:

ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.));

НЕТ - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<***> указывается худший из вариантов ответа.

4.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется обеспечение информационного сопровождения от входа на территорию, установить пандус в соответствии с требованиями СП 35-101-2001, СП 31-102-99, (либо приобрести лестничный подъемник).

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата нормативных поручней на лестнице и вдоль стен на путях движения.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории.

5. Управленческое решение

5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами и реабилитации	техническое решение невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию		Ремонт текущий		
2.	Вход (входы) в здание		Ремонт капитальный		
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		Оснащение оборудованием		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)				
5.	Санитарно-гигиенические помещения				
6.	Система информации и связи (на всех зонах)		Оснащение оборудованием		
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)		Ремонт текущий		
8.	Все зоны и участки		Ремонт текущий		

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

5.2. Период проведения работ: по мере выделения средств

в рамках исполнения комплексной программы «Доступная среда» на 2019 – 2025 г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

5.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта – ДЧ-В (доступно частично всем)

5.4. Согласовано:

Руководитель рабочей группы:

"Советник СДС, в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и МГН, подготовке экспертов. Экспертный орган РОСС RU. 31471.04 ИДНО"
Балабай Д.С.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Представители общественных организаций инвалидов:

Заместитель руководителя СООСОИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ»
Грудина Л.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Руководитель объекта (должность)

Директор: Лукин Вячеслав Александрович

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Дата

5.5. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: отлично

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
№40

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование объекта:

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Содействие», г. Самара, ул. Врубеля, д. 17, помещение 5

1.2. Адрес объекта:

443011, г. Самара, а/я 4040

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание на 1 этаже, 242,8 кв. м,
наличие прилегающего земельного участка нет

1.4. Год постройки здания 2015

Дата последнего капитального ремонта не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего не назначен

капитального не назначен

1.6. Название организации:

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр

1.7. Юридический адрес организации:

443086 г. Самара, ул. Врубеля, д.17, помещение 5

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности:

образование

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Трамвай:

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м

3.2.2. Время движения (пешком) 2 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4. Перекрестки: нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: да

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «НЕТ»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение 7
			№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	

**** Указывается:**

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Для всех категорий инвалидности обследованный объект удовлетворяет требованиям безбарьерности, уменьшая затраты и усилия на адаптацию к среде, не создавая возможность получения травм и излишней усталости, с возможностью своевременного опознавания и реагирования на места и зоны риска; с возможностью восприятия мест пересечения путей движения; предупреждения о зонах, представляющих потенциальную опасность, отсутствия ложных эффектов восприятия среды, не провоцирующих ситуации риска, наличия средств информирования и возможности эффективной ориентации в помещениях объекта.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий)
8	Все зоны и участки	ремонт (текущий)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: по мере выделения средств

в рамках исполнения _комплексной программы «Доступная среда» на 2019 – 2025 г. ____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта – ДП-В (доступно полностью всем)

4.4. Для принятия решения:

4.4.1. разработка проектно-сметной документации;

не требу

4.4.2. согласование с общественными организациями инвалидов

требуется

4.4.3. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта

Kartadostupnosti.ru

РФ

Руководитель рабочей группы:

"Советник СДС, в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и МГН, подготовке экспертов.

Экспертный орган РОСС RU. 31471.04 ИДНО"

Балабай Д.С.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Представители общественных организаций инвалидов:

*Заместитель руководителя СОООООИ «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ»
Грудина Л.А.*

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Руководитель объекта (должность)

Директор: Лукин Вячеслав Александрович

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

23 июня 2021 г.

Анкета обследования от
23 июня 2021 г.
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности ОСИ
№40

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование объекта:

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Содействие»,
г. Самара, ул. Врубеля, д. 17, помещение 5

1.2. Адрес объекта:

443011, г. Самара, а/я 4040

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание на 1 этаже, 242,8 кв. м,

наличие прилегающего земельного участка нет

1.4. Год постройки здания 2015

Дата последнего капитального ремонта не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего не назначен

капитального не назначен

2. Сведения об организации, расположенной на объекте

2.1. Название организации (учреждения):

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Содействие»

2.2. Юридический адрес организации:

443086 г. Самара, ул. Врубеля, д.17, помещение 5

телефон:

8 (846) 211-02-07

e-mail:

info@noudposodeistvie.ru

3. Характеристика деятельности организации на объекте

3.1. Сфера деятельности:

образование

3.2. Виды оказываемых услуг:

образование

3.3. Форма оказания услуг:

(на объекте с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

на объекте

3.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту:

(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

дети, взрослые трудоспособного
возраста

3.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

образование

3.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день)

20 человек

3.7. Участие в исполнении ИПРА

нет

ребенка-инвалида

нет

4. Состояние доступности объекта

4.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

Трамвай:

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да

4.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

4.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 м

4.2.2. Время движения (пешком) 2 мин

4.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

4.2.4. Перекрестки:

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

4.2.6. Перепады высоты на пути: да

4.2.7. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП35-101-2001

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «НЕТ»

5. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (текущий)
8	Все зоны и участки	ремонт (текущий)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию:

(Наименование объекта, адрес)

Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Учебный центр «Соддействие», г. Самара, ул. Врубеля, д. 17, помещение 5

№	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу *	Примечание
1.1. Территория						
	Информация об объекте	наличие	да	К,О,С,Г		
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие		К,Г		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥2м		К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости	≥1.2м		К		

	Для обеспечения возможности разезда через каждые 2,5м горизонтальные площадки (карманы)	Не менее 2.0x1.8м		К		
	Тактильная полоса перед лестницей	≥0.8м	нет	С		
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	≥0.8м	нет	С		
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6м	нет	С		
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	<0.025м		К		
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	<0.05м		К		
	Места отдыха	наличие		К,О		
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)						
	Расстояние до входа в здание	<50м	>50м	К		
	Количество машино - мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5м	>5% (не менее 1 места)	-	К		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6.0x3.6м	-	К		
1.4. Открытая лестница(отсутствует)						

*(установка, создание, ремонт, замена, реконструкция)

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение 7	Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория	ДП	№ фото 0	ремонт (текущий)
Путь к главному входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)	ДЧ-В		ремонт (текущий)
Автостоянка и парковка для посетителей	ДУ		ремонт (текущий)

* указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловного обязательных мер требуется, прежде всего, отремонтировать покрытые пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№40
от 23 июня 2021 г.

I Результаты обследования:

2. Входов в здание:
(Наименование объекта, адрес)

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Содействие», г. Самара, ул. Врубеля, д. 17, помещение 5

№	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлены норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу *	Примечание
2.1.	Лестница наружная					
	Нескользящее покрытие	наличие	да	О,С		
	Ширина лестничных маршей	≥1.35м	1,4	О,С		
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	13	О,С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	да	О,С		
	Высота подступенка	0.12-0.15м	0,15	О,С		
	Ширина проступей	0.35-0.4м	0,35	О,С		

	Расстояние от тактильной полосы до кромки ступени	0.6м	нет	С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0.3-0.5м	нет	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
	Поручни с двух сторон	наличие	нет	О,С		
	Расстояние между поручнями	≥1.0м		О,С		
	Высота поручней	0.9м	0,9	О,С		
	Не травмирующее завершение поручней	наличие	да	О,С		
	Завершающие горизонтальные части поручней	≥0.3м		О,С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стене, высотой не менее 0,02м	наличие	нет	С		
2.2.	Входной пандус (в переспективе установить подьёмник, либо приобрести гусеничный подьёмник)					
	Высота подъема марша	<0.8м		К		
	Угол наклона	5°		К		
	Поручни с двух сторон	наличие		К,О		
	Расстояние между поручнями	0.9-1.0м		К,О		
	Расстояние до верхнего поручня	0.9м		О		
	Расстояние до нижнего поручня	0.7м		К		
	Не травмирующее завершение поручней	наличие		К,О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса	наличие		К,О		
	Площадки в нижнем окончании пандуса	≥1.5x1.5 м		К,О		
	Площадки в верхнем окончании пандуса	≥1.5x1.5 м		К,О		
2.3.	Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)					
	Высота площадки	≤0.5м	1,8	О,С		
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	≥1.4x2.0 м	2,5 x 3,8	О,С		
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	≥2.2x2.2 м		К		

	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 0,45м (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	да	О,С	
	Навес	наличие	да	К,О	
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки)	наличие		К,О,С	
	Информация об объекте	наличие	да	Г	
	Звуковой маяк у входа	наличие	да	К	
	Световой маяк у входа	наличие		С	
	Кнопка вызова персонала	наличие	да	К	
2.4. Тамбур					
	Габариты	>2.3x1.5 м	2,5 x 1,8	К	
	Двери распашные(Р), автоматические раздвижные(А)	наличие	р	К,О	
	Ширина дверного проема	>1.2м, при реконстр укции - >0.9м	0,8 + 0,5	К	
	Высота порога	<0.014м		К	
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	да	С	

*(установка, создание, ремонт, замена, реконструкция)

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение 7	Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Лестница наружная	ДУ	№ фото	
Входной пандус	ВНД		ремонт (капитальный)
Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)	ДЧ-В	0	
Тамбур	ДП-В		

* указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно

***указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания*

Комментарий к заключению: Вход в здание необходимо оборудовать лестничным подъёмником

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№40
от 23 июня 2021 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

(Наименование объекта, адрес)

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Содействие», г. Самара, ул. Врубеля, д. 17, помещение 5

№	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу *	Примечание
3.1. Коридор						
	Ширина полосы движения	≥1.2м	1,3	К		
	Разворотные площадки	1.5x1.5м	да	К		
	Контрольно-пропускные площадки и турникеты(ширина)	≥1.0м	нет	К		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	да	К,Г		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С		
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет	Г		
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	да	Г		

Тактильная схема	наличие	да	С	
Места отдыха и ожидания (не реже чем через 25м)	наличие	да	К,О,С,Г	
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (О): глубина сидения ->1.2м	≥1 на этаж	да	О	
Для колясочников: глубина 1,5м, ширина 0,9м	≥1 на этаж	нет	К	
Навесное оборудование: выступ в зону движения	<0.1м	нет	С	
Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0.6м	нет	С	
Опорные устройства	наличие	нет	О,С	
Контрастная маркировка дверных проемов	наличие	да	С	
3.2. Лестница, перепады высот на этажах (отсутствует)				
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стене, высотой не менее 0.02м	наличие		О,С	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С	
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие		С	
Высота поручня	0.9м			
Не травмирующее завершение поручня	наличие			
Завершающие горизонтальные части поручня	наличие			
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз	наличие		С	
Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0.3-0.5м		С	
Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие		О	
Указатели номера этажа на поручне тактильные**	наличие		С	
3.3. Лифт пассажирский (отсутствует)				
Тактильные цифры на кнопках вызова	наличие		С	

	Кабина (глубина x ширина)	При новом строительстве $\geq 1.5 \times 1.7$ м, для действующую щих объектов $> 1.1 \times 1.4$ м		К		
	Ширина дверного проема	При новом строительстве ≥ 0.95 м, для действующую щих объектов > 0.8 м		К		
	Зеркало	наличие		К		
	Поручни	наличие		О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие		Г, С		
	Знак доступности	наличие		К		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие		С		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие		С		

* (установка, создание, ремонт, замена, реконструкция)

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение 7	Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Коридор	ДП-И	№ фото 0	индивидуальное решение с ТСР
Лестница, перепады высот на этажах (коридорах)			
Лифт пассажирский			

* указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Установка рифленой и контрастно окрашенной полосы на участках пола перед поворотом препятствием и дверями.

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№40
от 23 июня 2021 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

(Наименование объекта, адрес)

Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Учебный центр «Содействие», г. Самара, ул. Врубеля, д. 17, помещение 5

№	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу *	Примечание
4.1. Обслуживание в кабинете						
	Ширина проема двери	≥0.9м	0,9	К		
	Высота порога	отсутствие	отс	К,О		
	Информация тактильная	наличие	да			
	Информация визуальная контрастная	наличие	да	К,О,С,Г		
	Размещение на высоте	≤1.8м	1,2	К		
	Высота прописных букв	>0.025м		С		
	Габариты зоны сидения(глубина)	>1.2м		О		
	Зона для кресла-качалки	≥1.5x1.5м	да	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0.7-0.8м	да	К,О		

*(установка, создание, ремонт, замена, реконструкция)

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение 7	Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Обслуживание в кабинете	ДП-В	№ фото 0	0

* указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№40
от 23 июня 2021 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений:
(Наименование объекта, адрес)

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Содействие», г. Самара, ул. Врубеля, д. 17, помещение 5

№	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, и, установлен ный для инвалидов	Фактически я величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу *	Примечание
5.1. Санузел для посетителей						
	Санузел	наличие	да	Г		
5.2. Санузел для инвалидов						
	Санузел	наличие	да	К, О, С		
	Знак доступности помещения	наличие	да	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	да	С		
	Ширина дверного проема	>0.9м	0,9	К		
	Направление открывания дверей	наружное	наруж	К		
	Кабина для инвалидов	наличие	нет	К		
	Количество кабин	≥1		К		

Ширина дверного проема	>0.9м			К	
Габариты(min)	1.8x1.65м	2 x 2,24 м		К	
Опорные поручни	наличие	да		К,О	
Откидные поручни	наличие	да		К,О	
Зона для кресла-каталки рядом с унитазом	>0.75x1.2 м	да		К	
Крючки для костылей (на высоте 1.2м с выступом 12см)	наличие	да		К,О	
Раковина	наличие	да		К,О,С	
Высота установки	0.75-0.85м	0,8		К	
Опорный поручень	наличие	да		К	
Водопроводный кран с рычажной ручкой (сенсорная активация)	наличие	да		К,О,С	
Зона у раковины для кресла-коляски	>1.30x0.85 м	да		К	
Зеркало поворотное	наличие	да		К	
Система тревожной сигнализации	наличие	да		К,О,С	

*(установка, создание, ремонт, замена, реконструкция)

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение 7	Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санузел для посетителей	ДП-В	№ фото	

Санузел для инвалидов	ДП-В		
-----------------------	------	--	--

* указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте:
(Наименование объекта, адрес)

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Содействие», г. Самара, ул. Врубеля, д. 17, помещение 5

№	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу *	Примечание
6.1. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	да	К,О,С,Г		
	Надписи	наличие		К,О,С,Г		
	Размещение на высоте	>1.5и<4.5 м	1,2	К,О,С,Г		
	Высота прописных букв	>0.075м		К,О,С,Г		
	Освещенность	наличие	да	К,О,С,Г		
	Указатели, пиктограммы	наличие	да	К,О,С,Г		
	Размещение на высоте	1.3-1.4м	1,3	К,О,С,Г		
	Высота прописных букв	>0.075м		К,О,С,Г		

Освещенность	наличие	да	К,О,С,Г	
Тактильные средства информации о предоставлении услуг, изготовленными с использованием шрифта Брайля	наличие	да	С	
Размещение на высоте	1.3-1.4м	1,3	К,О,С,Г	
Маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	да	С	
Маркировка на кнопках управления лифтом	наличие	нет	С	
На кабинках санитарно-бытовых помещений	наличие	да	К,О,С,Г	
Речевые информаторы и маяки	наличие	да	С	
Малогабаритные аудио визуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г	
Индукционная система	наличие	да	Г	

*(установка, создание, ремонт, замена, реконструкция)

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение 7	Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Средства информации и телекоммуникации на объекте	ДП-В		индивидуальное решение с ТСР

* указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Обеспечение доступности для с инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветowych и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, для обеспечения частичной доступности для инвалидов с нарушениями слуха организовать на всех этапах получения услуг, включая прием у специалиста, помощь сопровождающего сотрудника, владеющего навыками общения с инвалидами по слуху.